

# Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, L

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Beleuchtung, Elektrik > 902-20 Kabelstränge, Heck



## Produktdetails

Artikelnummer:	98661296000
Zustand:	<b>Neu</b>
Geeignet für:	Porsche Boxster > Modell 986, 2002-2004
Seite:	Links
Herstellerpreis:	133,51 € (netto :112,19 €)
Rabatt:	5%
Verfügbarkeit:	<b>Versand in 3-7 Tagen*</b> <small>*vorausgesetzt die Ware ist beim Hersteller Lieferbar</small>
<b>Preis:</b>	<b>126,83 €</b> <b>(netto:106,58 €)</b>

## Produktbeschreibung

Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, L