

Reparatursatz, Spannseil

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 981 > Karosserieteile > 811-05 Cabrio Dach



Produktdetails

Artikelnummer:	98156193900
Zustand:	Neu
Geeignet für:	Porsche Boxster > Modell 981, 2012-2016 Porsche 718 Boxster > Modell 982, 2017- heute
Seite:	
Herstellerpreis:	142,09 € (netto :119,40 €)
Rabatt:	5%
Verfügbarkeit:	Versandfertig
Preis:	134,98 € (netto:113,43 €)

Produktbeschreibung

Reparatursatz, Spannseil

Galeria produktu

