

Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, R

 **TEILE.COM** > Porsche Boxster > 986 > Beleuchtung, Elektrik > 902-20 Kabelstränge, Heck



Produktdetails

Artikelnummer: 98661296100

Hersteller: Porsche Originalteile

Zustand: Zustand sehr gut, kleine Gebrauchs- oder
Lagerspuren **Gebraucht**

Geeignet für: Porsche Boxster > Modell 986, 2002-2004

Seite: Rechts

Seite:

Herstellerpreis: ~~118,82 €~~
(netto :99,85 €)

Rabatt: **50%**

Verfügbarkeit: **Verfügbarkeit auf Anfrage**

Preis: **59,42 €**
(netto:49,93 €)

Produktbeschreibung

Porsche Boxster 986 Reparatursatz Kabelbaum Geschwindigkeit / ABS / Warnkontakt Sensor, hinten, R.

Galeria produktu

