

## F50 - Błotnik tylny / próg, uszkodzony, R

 **TEILE.COM** > Ferrari > Części karoseryjne > 801-55 Błotnik tylny, próg boczny



### Szczegóły produktu

Numer artykułu: 63673510X

Producent: Oryginalne części Ferrari

Stan: **używany**  
Kolor nie odpowiada przedstawionemu na zdjęciu. Część wymaga lakierowania (np. rysy na lakierze).

Ślady użytkowania widoczne na zdjęciu

Przeznaczone do: Ferrari, 1995-1997

Strona: Prawa

Cena producenta: ~~9.840,00 €~~  
(netto :8.000,00 €)

Rabat: **70%**

Dostępność: **dostępność na zapytanie**

**Cena:** **2.952,00 €**  
**(netto:2.400,00 €)**

### Opis produktu

Ferrari F50 - Błotnik tylny / próg, uszkodzony, PRAWY.