

Kierownica sportowa, z łopatkami PDK, Sport-Chrono-Paket / Sport-Chrono-Paket Plus, bez podgrzewania, czarna

 **TEILE.COM** > Porsche 911 > 991 > Zawieszenie przód, airbag > 403-05 Kierownica



Szczegóły produktu

Numer artykułu:	99134780394A34
Producent:	Oryginalne części Porsche
Stan:	używany Stan bardzo dobry, bez żadnych uszkodzeń
Przeznaczone do:	Porsche 911 > Model 991, 2011-2015 Porsche Boxster > Model 981, 2012-2016 Porsche Cayman > Model 981C, 2013-2016 Porsche Cayman > Model 981C, 2014-2016
Kolor:	schwarz
Strona:	
Cena producenta:	2.857,55 € (netto :2.323,21 €)
Rabat:	50%
Dostępność:	dostępność na zapytanie
Cena:	1.428,78 € (netto:1.161,61 €)

Opis produktu

Porsche 991.1 /Boxster/Cayman 981 Kierownica sportowa, z łopatkami PDK, Sport-Chrono-Paket / Sport-Chrono-Paket Plus, bez podgrzewania, czarna. Nie działa klakson!