

Zestaw naprawczy fotela, wykrywanie zajętości, fotel wentylowany, Gąbka przedniego siedzenia, strona pasażera

 **TEILE.COM** > Porsche Macan > 95B > Części karoseryjne > 817-00 Fotele przednie



Szczegóły produktu

Numer artykułu: 95B881256CA

Stan: **nowy**

Przeznaczone do: Porsche Macan > Model 95B (14-24), 2019-dzisiaj

Strona:

Cena producenta: ~~964,44 €~~
(netto :784,10 €)

Rabat: **5%**

Dostępność: **gotowy do wysyłki**

Cena: **916,23 €**
(netto:744,90 €)

Opis produktu

Zestaw naprawczy fotela, wykrywanie zajętości, fotel wentylowany, Gąbka przedniego siedzenia, strona pasażera

Galeria produktu

